

Bezeichnung der Anschlüsse

- 1 Eingang der Überspannungsüberwachung
- 2 Ausgang
- 3 Versorgungsspannungs-Eingang
- 4 Einstellung der Strombegrenzung
- 5 Soft-Start-Kondensator-Anschluß
- 6 Sperreingang (INHIBIT)
- 7 Invertierender Eingang der PWM
- 8 Masse
- 9 Nichtinvertierender Eingang PWM und Ausgang Fehlerverstärker
- 10 Regeleingang des Fehlerverstärkers
- 11 Oszillator
- 12 Eingang RESET-Schaltung
- 13 Verzögerung für RESET
- 14 Ausgang RESET-Schaltung
- 15 Ausgang der Spannungsüberwachung

Ausgewählte Kennwerte:

Kennwert	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Eingangsspannung	$U_{3/8}$	9	46	V
Eingangsspannung INHIBIT	$U_{6/8}$	-0,3	5,5	V
Erreichbare Ausgangsgleichspannung	U_O	40		V
Erreichbarer Laststrom	I_O	4		A
Erreichbarer Ausgangsspitzenstrom	$-I_{2m}$	4,5		A